

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
 Piotra Skargi 2
 tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69
 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
 www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 35/2020

Sygnatura protokołu	WIOS-WI.7023.3.35.2020.HK	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzęmiętowie, Trzęmiętowo 17/2, 86-014 Trzęmiętowo, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat bydgoski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: Oczyszczalnia ścieków typu SX-P60	
Adres kontrolowanej działalności	Trzęmiętowo 17/2, 86-014 Trzęmiętowo, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat bydgoski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	-	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000236725	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax.	523815024	
Adres strony internetowej: email	-	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Katarzyna Struś	Stanowisko Dyrektor
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Katarzyna Struś	Stanowisko Dyrektor

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Sf. Dł
Anul

Sicienko – Zakładem Komunalnym w Sicienku a CAPOW Karolewo 6, 86-022 Dobrcz (stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu kontroli). Umowa określa warunki dostarczania wody do nieruchomości-CAPOW nr 1, Trzemiętowo 17 (miejsce prowadzenia placówki).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Woda na potrzeby placówki wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe.

Ścieki bytowe są oczyszczane w kontenerowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu SX-P60 (obciążenie ładunkiem RLM = 32) i wprowadzane do ziemi systemem skrzyń rozsączających.

Układ technologiczny oczyszczalni:

- 1) separator tłuszczów (zainstalowany na odpływie ścieków w pomieszczeniu kuchni)
- 2) jedna krata
- 3) przepompownia ścieków
- 4) kontenerowa oczyszczalnia SX-P60
 - osadnik wstępny i odstożnik
 - komora osadu czynnego
 - osadnik wtórny
- 5) system skrzyń rozsączających

1.3. Wizja lokalna

W dniu 19.02.2020 r. przeprowadzono oględziny oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce 16/2 w m. Trzemiętowo, podczas których ustalono, że:

- ścieki przepływały przez wszystkie elementy zgodnie z układem technologicznym,
- pompa włączona, w komorze osadu czynnego trwało napowietrzanie,
- ścieki oczyszczone w osadniku wtórnym: klarowne, bez zapachu.

Protokół oględzin oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

1.4. Wyniki badań

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ścieków do ziemi, podmiot zobowiązany jest do prowadzenia okresowych pomiarów jakości i ilości ścieków odprowadzanych do ziemi.

Wyniki tych pomiarów zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), powinny być przedkładane właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Stanowią one podstawę do zapewnienia przez ten organ kontroli warunków korzystania ze środowiska.

W toku kontroli stwierdzono, że kontrolowany od dnia obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego do dnia 19.02.2020 r. nie przedkładał do WIOŚ w Bydgoszczy wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do ziemi, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. Stanowi to podstawę do stwierdzenia naruszenia obowiązku wynikającego z przepisu art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nie przekazywanie do WIOŚ w Bydgoszczy wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do ziemi.	Punkt 1.4. protokołu kontroli	Art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 18.

Miejsce i data podpisania protokołu: Trzemiętowo, 05.03.2020 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko
tel: (52) 381-50-24 fax: (52) 381-51-07
NIP: 967-00-56-817

DIREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Kierownik Szymon

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor Ochrony Środowiska
mgr inż. Ewelina Sykulera-Damska

Inspektor Ochrony Środowiska
mgr inż. Aleksandra Tomkowska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.